Sigurnosno-tehnički list (STL)

Postolna lajsna Solidcore **FN LIGHT-X**

Sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

Inovativna, robusna i promišljena do najsitnijeg detalja: masivna lajsna FN LIGHT-X (XD060 i XD080), izrađena od HDF jezgre s potpunom polipropilenskom oblogom i zabrtvljenim rubovima za zaštitu zida i podne obloge.

Zahvaljujući HDF jezgri debljine 5 mm, profil FN LIGHT-X odlikuje se vitkim dizajnom te je dostupan u dvije visine: 60 mm (XD060) i 80 mm (XD080)

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

01.01 NAZIV TVARI/SMJESE / TRGOVAČKI NAZIV PROIZVODA

Postolna lajsna sa čvrstom jezgrom FN LIGHT-X (XD060, XD080)

01.02 RELEVANTNE IDENTIFICIRANE UPORABE TVARI ILI SMJESE I UPORABE KOJE SE NE PREPORUČUJU

Podna lajsna namijenjena za postavljanje na prijelazu između zida i podne obloge

01.03 PODACI O DOBAVLJAČU SIGURNOSNO-TEHNIČKOG LISTA

- ☑ Tvrtka: FN Sp. z.o.o.
- ☑ Adresa: ul. Kosztowska 21
- ☑ Grad: 41-409 Mysłowice
- ☑ Telefon: +48 888 361 397
- ☑ E-pošta: biuro@fnprofile.com
- ☑ Web-stranica: www.fnprofile.com

01.04 BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE

- ☑ Telefonski broj tvrtke za hitne slučajeve: +48 888 361 397
  Dostupan samo tijekom radnog vremena.
- ☑ Opći broj za hitne slučajeve: 112

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

02.01 RAZVRSTAVANJE TVARI ILI SMJESE

Uredba (EZ) br. 1272/2008
U skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP), proizvod nije razvrstan kao opasan.

02.02 ELEMENTI OZNAČIVANJA

Proizvod ne zahtijeva uporabu piktograma opasnosti niti signalnih riječi.

02.03 OTHER HAZARDS

- ☑ Izbjegavati stvaranje prašine tijekom strojne obrade.
- ☑ Tijekom zagrijavanja ili mehaničke obrade mogu se oslobađati proizvodi toplinske razgradnje (npr. ugljikov dioksid i ugljikov monoksid).
- ☑ Kontakt s rastaljenim materijalom može uzrokovati teške toplinske opekline.

ODJELJAK 3: Sastav / informacije o sastojcima

03.01 TVARI

Masivna jezgra izrađena od PEFC-certificiranog drvnog materijala s polipropilenskom oblogom. Fleksibilni gornji i donji rubovi izrađeni od termoplastičnih elastomera.

Sigurnosno-tehnički list (STL)
Postolna lajsna Solidcore **FN LIGHT-X**
Sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

04.01 OPIS MJERA PRVE POMOĆI

Opće mjere prve pomoći

- ☑ Ozlijeđenu osobu treba udaljiti iz opasnog područja i postaviti u ležeći položaj.
- ☑ Ako je osoba bez svijesti, ali diše, postaviti je u bočni položaj i pozvati medicinsku pomoć.
- ☑ U svim slučajevima nedoumice ili ako se pojave zabrinjavajući simptomi, obratiti se liječniku.
- ☑ Osoba koja pruža prvu pomoć treba koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

Mjere prve pomoći nakon udisanj

Nije primjenjivo.

Mjere prve pomoći nakon dodira s kožom

- ☑ Nisu potrebni posebni postupci.
- ☑ Kožu temeljito oprati sapunom i vodom.
- ☑ Ukloniti kontaminiranu odjeću.
- ☑ U slučaju nadraženosti kože obratiti se liječniku.

Mjere prve pomoći nakon kontakta s očima

- ☑ Nisu potrebni posebni postupci.
- ☑ Odmah i pažljivo isprati oči otopinom za ispiranje očiju ili čistom vodom.
- ☑ Zaštititi nezahvaćeno oko.
- ☑ Ako ozlijeđena osoba nosi kontaktne leće, ukloniti ih ako je moguće. Nastaviti ispiranje vodom.
- ☑ U slučaju nadraženosti očiju odmah potražiti savjet oftalmologa.

Mjere prve pomoći nakon gutanja

- ☑ Nisu potrebni posebni postupci.
- ☑ Isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svijesti).
- ☑ Ne izazivati povraćanje.
- ☑ Osobu držati mirnom i utopliti je.
- ☑ U slučaju sumnje ili pojave bilo kakvih simptoma obratiti se liječniku.

04.02 NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I UČINCI, AKUTNI I ODGOĐENI

Nije primjenjivo.

04.03 NAVOD O POTREBI ZA HITNOM LIJEČNIČKOM POMOĆI I POSEBNOM OBRADOM

Nije primjenjivo.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

05.01 SREDSTVA ZA GAŠENJE

Prikladna sredstva za gašenje:

- ☑ Sredstva za gašenje prilagoditi uvjetima u okolini.
- ☑ Vodeni raspršeni mlaz, suhi prah, pjena.

Neprikladna sredstva za gašenje::

- ☑ Jaki vodeni mlaz.

05.02 POSEBNE OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ TVARI ILI SMJESE

Opasni proizvodi razgradnje u slučaju požara: Ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, čestice ugljika i dim nastali tijekom izgaranja.

05.03 SAVJETI ZA VATROGASCE

U slučaju požara nositi samostalni uređaj za disanje, zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. Radi sigurnosti osoblja, proizvod hladiti raspršenim mlazom vode sa sigurne udaljenosti. Spriječiti ulazak vode korištene za gašenje u odvodne sustave ili vodotoke. Kontaminiranu vodu za gašenje i ostatke požara zbrinuti u skladu s važećim propisima.

Sigurnosno-tehnički list (STL)
Postolna lajsna Solidcore **FN LIGHT-X**
Sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH)

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

06.01 OSOBNE MJERE OPREZA, ZAŠTITNA OPREMA I POSTUPCI ZA IZVANREDNA STANJA

Nisu potrebni posebni postupci.

Opće upute

- ☑ Osigurati odgovarajuću ventilaciju.
- ☑ Ako postoji izloženost parama, prašini ili aerosolu, koristiti zaštitu za dišne putove.
- ☑ Ne udisati prašinu.
- ☑ Upute za sigurno rukovanje: vidjeti Odjeljak 7
- ☑ Osobna zaštitna oprema: vidjeti Odjeljak 8

06.02 MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

- ☑ Spriječiti dospijeće u odvodne sustave i vodotoke.
- ☑ Ne dopustiti prodiranje u tlo.

06.03 METODE I MATERIJAL ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I ČIŠĆENJE

- ☑ Mehanički prikupiti.
- ☑ Prikupljeni materijal zbrinuti u skladu s uputama navedenima u Odjeljku 13.

06.04 UPUĆIVANJE NA DRUGE ODJELJKE

- ☑ Upute za sigurno rukovanje: vidjeti Odjeljak 7
- ☑ Osobna zaštitna oprema: vidjeti Odjeljak 8
- ☑ Zbrinjavanje: vidjeti Odjeljak 13

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

07.01 MJERE OPREZA ZA SIGURNO RUKOVANJE

Mjere opreza za sigurno rukovanje

- ☑ Na radnom mjestu zabranjeno je jesti, piti i pušiti.
- ☑ Izbjegavati udisanje prašine, plinova, dima, para i aerosola.
- ☑ Radno mjesto treba organizirati tako da omogućuje jednostavno i redovito čišćenje.
- ☑ Praznu kartonsku ambalažu skladištiti na suhom mjestu kako bi se spriječila kontaminacija i upijanje vlage.
- ☑ Profile postavljati isključivo u prostorima bez izvora požara i paljenja.
- ☑ Ako prirodna ventilacija nije dostupna ili nije dovoljna, osigurati odgovarajuću opskrbu svježim zrakom.

Savjeti za zaštitu od požara i eksplozije

- ☑ Držati podalje od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
- ☑ Preporučuje se pridržavanje općih pravila preventivne zaštite od požara.

Higijenske mjere

- ☑ Tijekom rada ne jesti, ne piti i ne pušiti.
- ☑ Izbjegavati kontakt s kožom, očima i odjećom.
- ☑ Kontaminiranu odjeću skinuti i oprati prije ponovne uporabe.
- ☑ Oprati ruke prije stanki i nakon završetka rada.

07.02 UVJETI ZA SIGURNO SKLADIŠTENJE, UKLJUČUJUĆI MOGUĆE INKOMPATIBILNOSTI

Zahtjevi za skladišne prostore i spremnike

- ☑ Skladištiti na suhom mjestu, podalje od mogućih izvora paljenja.

Pravila za skladištenje zajedno s drugim materijalima

- ☑ Ne skladištiti zajedno sa zapaljivim materijalima..

07.03 POSEBNA KRAJNJA UPORABA ILI UPORABE

Vidjeti odjeljak 1.2.